



Multi-Sensor-Messgerät

Bestellmatrix

Grundgerät				min. 4 Sensoren												Display	
FS1600	-	MBR	-	A1	A2	A31	A4	A51	A61	F11	H1T1	M1	P2	P4	-	D	
					A22	A32				F12	H2T1		P22				
					A23								P23				

Beschreibung	
FS1600-MBR Grundgerät	
CO-Sensor	A1
CO2-Sensor 0-10000 ppm	A2
- oder CO2-Sensor 0-20000 ppm	A22
- oder CO2-Sensor 0-50000 ppm	A23
O2 Sauerstoffsensor 0-25% vol.	A31
- oder O2 Sauerstoffsensor 0-100% vol.	A32
VOC-Sensor	A4
PM2.5/PM10 Feinstaubsensor 0 µg/m ³ ... 1000 µg/m ³	A51
Ozon-Sensor (0...5ppm)	A61
Strömungssensor 0...5 m/s	F11
- oder Strömungssensor 0...20 m/s	F12
Feuchte/Temperatursensor	H1T1
Feuchte/Temperatursensor - dauerhaft beheizt	H2T1
Bewegungssensor	M1
Differenzdruck +/-100 Pa	P2
- oder Differenzdruck +/-500 Pa	P22
- oder Differenzdruck +/-5000 Pa	P23
Luftdrucksensor	P4

Hinweise:

- mindestens 4 Sensoren
- immer mit Display
- Feuchte/Temperatur immer in Kombination
- wahlweise mit Aluminiumgehäuse und M12-Steckverbindern
- Einige Kombination sind nicht möglich.