



RRFT(P)/A

Feuchte-/Temperaturmessumformer mit Pendelfühler, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)

Messgröße: Temperatur, Taupunkttemperatur, rel. Feuchte, abs. Feuchte, Mischungsverhältnis

Ausgang: 2 x 0-10 V, 2 x 4-20 mA, Relais

Besondere Merkmale: Pendel: Messing vernickelt



Beschreibung

Der RRFT(P)/A Feuchte- und Temperaturmessumformer mit Pendelsonde erfasst die Temperatur und wahlweise die relative Feuchte, absolute Feuchte, das Mischungsverhältnis oder den Taupunkt der Umgebungsluft und wandelt diesen Messwert in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um.

Als Option verfügt das Gerät über einen potentialfreien Wechselkontakt und ein hintergrundbeleuchtetes Display.

Der Wechselkontakt kann für einen oder beide Messwerte definiert werden.

Der Displayinhalt lässt sich per Menü in 90° Schritten drehen und es kann der Messwert, die eingestellte Schaltschwelle, der jeweilige Relaiszustand, die MIN/MAX Messwerte des ausgewählten Intervalls (1 h / 6 h / 12 h / 24 h) etc. abgelesen werden. Der zur Temperatur zusätzliche Messwert kann einfach per DIP-Schalter aus den 4 Messgrößen % r.F., g/m³, g/kg, TP ausgewählt werden.

Darüber hinaus verfügt das Feuchtemessgerät über eine Heizfunktion zum Sensorschutz im Hochfeuchtebereich von 95...99% r.F. Wenn die relative Feuchte den werksseitig vorgegebenen Schwellwert für eine gewisse Zeit überschreitet, wird die Heizfunktion aktiviert. Der Sensor wird zeitlich begrenzt beheizt, somit getrocknet bzw. vor Kondensation geschützt. Während der Heiz- und anschließenden Temperaturengleichsphase wird das Ausgangssignal auf den letzten Messwert vor Aktivierung der Schutzfunktion stabil gehalten.

Der Feuchte- und Temperatursensor wird durch einen schraubbaren Sinterfilter bestens vor Verunreinigungen geschützt und kann bei Bedarf vor Ort mittels eines Offset-Reglers feinkalibriert werden.



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Messbereich r.F. | 0-100% r.F. |
| Messbereich abs. Feuchte | 0-50 g/m ³ , 0-80 g/m ³ (berechnet) per DIP-Schalter wählbar |
| Messbereich Misch. | 0-50 g/kg, 0-80 g/kg (berechnet) per DIP-Schalter wählbar |
| Messbereich Taupunkt | -20...+50°C TP, -20...+80°C TP, 0...+50°C TP (berechnet) per DIP-Schalter wählbar |
| Messbereich Temp. | -20...+80°C |
| Skalierungen | -30...+70°C, -20...+80°C, 0...+50°C, 0...+100°C per DIP-Schalter wählbar |
| Genauigkeit Feuchte | ±3% r.F. (30-70% r.F., sonst ±5% r.F., bei 20°C) |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,5 K |
| Temperaturabhängigkeit | ±0,02% r.F. / K (Spannungsvariante), ±0,04% r.F. / K (Stromvariante); ±0,05°C / 10 K (Spannungsvariante), ±0,07°C / 10 K (Stromvariante) |
| Langzeitstabilität | ±1%/Jahr |
| Sensor | Kombinierter elektronischer Feuchte- und Temperatursensor |
| Sensorschutz | schraubbarer Edelstahl-Sinterfilter, Kondensationsschutz durch Heizfunktion im Bereich von 95...99% r.F. |
| Strömungsgeschwindigkeit | < 2 m/s |
| Spannungsversorgung analog 0-10 V | 24 V AC/DC (±5%) |
| Spannungsversorgung analog 4-20 mA | 15...36 V DC (U _{min} = 15 V + R _{Last} *0,02A) |
| Stromaufnahme bei 0-10 V | Typ. 10 mA, 30 mA Peakstromaufnahme für 50 ms im Schaltmoment bei Option Relais |
| Stromaufnahme bei 4-20 mA | max. 20 mA / Ausgang, 40 mA Peakstromaufnahme für 50 ms im Schaltmoment bei Option Relais |
| Analogausgang 0-10 V | 3-Leiteranschluss, Laststrom < 0,1 mA |
| Analogausgang 4-20 mA | 2-Leiteranschluss (Transmitter), max. R _{Last} (Ohm) = (+U _b - 15 V) / 0,02 A |
| Alarmausgang | 1 x potentialfreier Wechselkontakt, 48 V, 1 A |
| Schalt-Hysterese Relais | Temperatur: 2K (ohne Display), 0,5...5K einstellbar (mit Display); Andere Messrößen: 2% der gewählten Skalierung (ohne Display), 0,5?5% der gewählten Skalierung einstellbar (mit Display) |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen max. 1,5 mm ² |
| Leitung | 2 m PVC-Leitung |
| Gehäuse | Polycarbonat PC UL 94 V0 mit Scharnierverschlüsse, Farbe signalweiss ähnlich RAL 9003 |
| Kabeldurchführung | PG11-Verschraubung mit Zugentlastung |
| Anzeige | optionales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung an/aus/auto |
| Material | Pendel: Messing vernickelt |
| Abmessungen | Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm, Schutzrohr: Ø 16 x 60 mm |
| Schutzart | Gehäuse/Elektronik: IP65, Sensor: IP30 |
| Schutzklasse | III |
| Arbeitsbereich r.F. | 0...98% r.F. in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft |
| Betriebstemperatur | Fühler: -20...+80°C, Elektronik: -20...+70°C |
| Lagertemperatur | -20...+50°C |
| Montage | Schraubbefestigung |
| Zulassungen | CE, EAC, RoHS |




Varianten

| Artikelnummer | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Feuchte | Temperatur | Ausgang | Version |
| RRFT(P)/A-I02 | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 4-20 mA | ohne Display |
| RRFT(P)/A-I02D | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 4-20 mA | mit Display |
| RRFT(P)/A-IR02 | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 4-20 mA, Wechsler | ohne Display |
| RRFT(P)/A-IR02D | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 4-20 mA, Wechsler | mit Display |
| RRFT(P)/A-U02 | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 0-10 V | ohne Display |
| RRFT(P)/A-U02D | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 0-10 V | mit Display |
| RRFT(P)/A-UR02 | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 0-10 V, Wechsler | ohne Display |
| RRFT(P)/A-UR02D | | | |
| 0-100% r.F. | -20...+80°C | 2 x 0-10 V, Wechsler | mit Display |

Zubehör

SB/E

Schnappbefestigung für Trageschienen



motrona AX350

AX350: touchMATRIX® Prozessanzeige mit zwei 16 Bit Analog-Eingängen, Touchscreen und Grafikdisplay



motrona AX020

AX020: Prozessanzeige für analoge Normsignale





Masszeichnung

